

DESCRIPTIVO TÉCNICO

<h1>LUVA PVC VOLK</h1>	RESISTÊNCIA		FOTO
	Químico 	EN 388  4121	

CÓDIGO ATUAL	CA	COR	TAMANHO	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
10.25.103.03	33.751	Verde	9(G) e 10(EG)	26 Centímetros	Pacote com 12 pares e Caixa com 72 pares.
10.25.104.03	33.747			36 Centímetros	
10.25.105.03	33.750			46 Centímetros	

DESCRIÇÃO	USO A QUE SE DESTINA
<p>LUVA PVC VOLK: Confeccionada em policloreto de vinila (PVC), revestida internamente com suporte têxtil de algodão, antiderrapante tipo areia na face palmar da mão, dedos e dorso. Conforme EN388:2003, obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 2 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção. Proteção das mãos, aprovada pela Norma MT-11/1977 Agentes Químicos: Classe A - Tipo 1: Agressivos Ácidos, Tipo 2: Agressivos Básicos; Classe B - Detergentes, Sabões, Amoníaco e Similares; Classe C - Tipo 3: Álcoois.</p>	<p>Indicada para trabalhos gerais médios e pesados, protegendo o trabalhador em ambientes com agentes mecânicos e químicos. Utilizada nos setores operacionais de Indústrias Químicas, Galvânicas, Saneamento, Frigorífica (Limpeza Pesada), Mecânica Pesada, Higiene e Limpeza, Construção Civil, Prestadoras de Serviços e outras.</p>

OBSERVAÇÃO

Este produto não deve ser utilizado manipulação de líquidos quentes e na presença de chamas (fogo).

INSTRUÇÕES DE USO

- Lavar e secar as mãos antes de calçar as Luvas.
- Verifique a dimensão da Luva para utilizar o tamanho correto para suas mãos.
- Para calçar as Luvas, dobre o punho para fora, puxando as duas "paredes" da Luva.
- Para retirar as Luvas, dobre o punho para fora e execute o movimento com o auxílio do polegar.
- Manter unhas aparadas, retirar anéis e adornos pessoais antes de calçar as luvas.

INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO

- Na lavagem, utilizar detergente neutro.
- Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejante (água sanitária).
- Lavar e enxaguar em água morna (Máximo 40° C).
- Repetir as operações em caso de extrema sujeira.
- Secar a sombra naturalmente ou em secadora (Máximo 40° C).

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

- Estocar em local fresco e seco.
- Proteger de exposição direta ao sol.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL

VOLK DO BRASIL LTDA