

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

<h1>LUVA CUT OIL FULL</h1>	<b>RESISTÊNCIA</b>	<b>FOTO</b>
	Químico  EN 388  4444	

CÓDIGO	CA	COR	TAMANHO	EMBALAGEM
10.19.042.50	34.270	Preto e Cinza	7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG)	Pacote com 12 pares e Caixa com 144 pares.

DESCRIÇÃO	USO A QUE SE DESTINA
<p><b>LUVA CUT OIL FULL:</b> Luva de segurança, tricotada com fios sintéticos de alta performance. Revestimento duplo na face palmar da mão e dos dedos em borracha nitrílica antiderrapante tipo areia, dorso totalmente recoberto, punho com elastano. Conforme EN388:2003, obteve resultado de níveis de desempenho 4444, em que: 4 - Resistência à abrasão; 4 - Resistência ao corte por lâmina; 4 - Resistência ao rasgamento; 4 - Resistência à perfuração por punção. Proteção das mãos, aprovada pela Norma MT-11/1997 Agentes Químicos: Classe A – Tipo 2: Agressivos Básicos; Classe B – Detergentes, Sabões, Amoníaco e Similares; Classe C – Tipo 1: Hidrocarbonetos Alifáticos, Tipo 2: Hidrocarbonetos Aromáticos, Tipo 3: Álcoois, Tipo 4: Éteres, Tipo 5: Cetonas, Tipo 6: Ácidos Orgânicos, Tipo 8: Ésteres.</p>	<p>Indicada para trabalhos de precisão com médias e altas agressões, incluindo a presença de fluidos químicos. Utilizada nos setores operacionais de Indústrias Automotivas, Metal-Mecânica, Plástica, Aeronáutica, Celulose, Eletroeletrônica, High Tech, Microprocessadores, Componentes Eletrônicos, Eletrodomésticos, Periféricos, Moveleira, Prestação de Serviços, Manuseio de Vidros, Instaladores Industriais e outras.</p>

### OBSERVAÇÃO

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de líquidos quentes e na presença de chamas (fogo). Atenção, Este produto não tem propriedades antiestáticas.

### INSTRUÇÕES DE USO

- Lavar e secar as mãos antes de calçar as luvas.
- Manter unhas aparadas, retirar anéis e adornos pessoais antes de calçar as luvas.

### INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO

- Na lavagem, utilizar detergente neutro e escova de cerdas macias ou máquina de lavar.
- Não utilizar produtos de lavagem à seco ou alvejante (água sanitária).
- Lavar e enxaguar em água morna (Máximo 40° C).
- Repetir as operações em caso de extrema sujeira.
- Secar à sombra naturalmente ou em secadora (Máximo 40° C).

### CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

- Estocar em local fresco e seco.
- Proteger de exposição direta ao sol.

### DISTRIBUIDOR AUTORIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL

**VOLK DO BRASIL LTDA**