

DESCRIPTIVO TÉCNICO

<h1>LUVA CUT COMFORT</h1>	RESISTÊNCIA	FOTO
	EN 388  3441	

CÓDIGO	CA	COR	TAMANHO	EMBALAGEM
10.14.180.29	37.181	Preta e Azul	6(EP), 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)	Pacote com 12 pares. Caixa com 144 pares.

DESCRIÇÃO	USO A QUE SE DESTINA
<p>LUVA CUT COMFORT: Luva de segurança confeccionada em fios de HPPE (polietileno de alto peso molecular), nylon, lycra e fibra de vidro; revestimento na face palmar, face palmar dos dedos e ponta dos dedos em PU (poliuretano), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Proteção das mãos, aprovada pela Norma EN388:2003 Riscos Mecânicos, obteve resultado de níveis de desempenho 3441, em que: 3 - Resistência à abrasão; 4 - Resistência ao corte por lâmina; 4 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção.</p>	<p>Indicada para trabalhos de precisão com médias e altas agressões. Resistência ao corte por lâmina com menor fadiga para as mãos. Ótima sensação de conforto no manuseio de equipamentos proporcionando sensação de mãos nuas, ideal para o manuseio de pequenas peças que exijam destreza. Utilizada nos setores operacionais de Indústrias Automotivas, Metal-Mecânica, Aeronáutica, Componentes Eletrônicos, Eletroeletrônica, Moveleira, Microprocessadores, Periféricos, Plástica, High Tech, Transportadoras, Manuseio de Caixas, Prestação de Serviços e outras.</p>

OBSERVAÇÃO

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes agressivos químicos (ácidos, solventes, etc.), líquidos quentes e na presença de chamas (fogo). Atenção, Este produto não tem propriedades antiestáticas.

INSTRUÇÕES DE USO

- Lavar e secar as mãos antes de calçar as Luvas.
- Verifique a dimensão da Luva para utilizar o tamanho correto para suas mãos.
- Para calçar as Luvas, dobre o punho para fora, puxando as duas "paredes" da Luva.
- Para retirar as Luvas, dobre o punho para fora e execute o movimento com o auxílio do polegar.
- Manter unhas aparadas, retirar anéis e adornos pessoais antes de calçar as luvas.

INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO

- Na lavagem, utilizar detergente neutro.
- Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejante (água sanitária).
- Lavar e enxaguar em água morna (Máximo 40° C).
- Repetir as operações em caso de extrema sujeira.
- Secar a sombra naturalmente ou em secadora (Máximo 40° C).

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

- Estocar em local fresco, seco e arejado.
- Proteger de exposição direta ao sol e outras intempéries.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL

VOLK DO BRASIL LTDA