

DESCRIPTIVO TÉCNICO

<h1 style="color: orange;">LUVA CUT GRIP VOLK</h1>	RESISTÊNCIA EN 388  3443	FOTO 
--	--	--

CÓDIGO	CA	COR	TAMANHO	EMBALAGEM
10.15.064.26	38.732	Cinza e Azul	8(M), 9(G) e 10(EG)	Pacote com 12 pares e Caixa com 144 pares.

DESCRIÇÃO	USO A QUE SE DESTINA
LUVA CUT GRIP VOLK: Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e polietileno de alta performance (HPPE), revestimento da face palmar e ponta dos dedos em látex foam com grip antiderrapante, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Conforme EN388:2003, obteve resultado de níveis de desempenho 3443, em que: 3 - Resistência à abrasão; 4 - Resistência ao corte por lâmina; 4 - Resistência ao rasgamento; 3 - Resistência à perfuração por punção.	Indicada para trabalhos de precisão com médias e altas agressões. Utilizada nos setores operacionais de Indústrias Automotivas, Petrolíferas, Metal-Mecânica, Plástica, Aeronáutica, Celulose, Eletroeletrônica, High Tech, Microprocessadores, Componentes Eletrônicos, Eletrodomésticos, Periféricos, Moveleira, Prestação de Serviços, Manuseio de Vidros, Instaladores Industriais e Diversas atividades mecânicas manuais em que haja necessidade de tato e aderência às peças/ferramentas manipuladas, conferindo resistência e desempenho satisfatório na manipulação de lâminas.

OBSERVAÇÃO
Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes agressivos químicos (ácidos, solventes, etc.), líquidos quentes e na presença de chamas (fogo). Atenção, Este produto não tem propriedades antiestáticas. Não manipular peças unguidas de óleo.

INSTRUÇÕES DE USO
<ul style="list-style-type: none"> Lavar e secar as mãos antes de calçar as luvas. Manter unhas aparadas, retirar anéis e adornos pessoais antes de calçar as luvas.

INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"> Na lavagem, utilizar detergente neutro e escova de cerdas macias ou máquina de lavar. Não utilizar lavagem a seco, alvejante à base de cloro ou à base de água oxigenada (água sanitária). Lavar e enxaguar em água morna (Máximo 40° C). Repetir as operações em caso de extrema sujeira. Secar à sombra naturalmente ou em secadora (Máximo 40° C).

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> Estocar em local fresco, seco e arejado. Proteger de exposição direta ao sol e outras intempéries. Após utilização, higienizar, secar e armazenar em local específico.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL
VOLK DO BRASIL LTDA