

# Boletim Técnico

## ÓCULOS DE SEGURANÇA 3M OX C.A.: 13188



### **CARACTERÍSTICAS:**

Óculos de segurança OX, com visor, apoio nasal e proteção lateral injetados em uma mesma peça. Visor em policarbonato e hastes em nylon, as hastes são ajustáveis para maior conforto do usuário. Adapta-se a diferentes tamanhos de rosto. Ideal para uso sobreposto com óculos de correção. O visor possui a exclusiva camada DX, com tratamento anti-risco, anti-embaçante e antiestática, para maior durabilidade do produto e conforto do usuário. Disponível na lente incolor.

### **PESO APROXIMADO:**

45 Gramas

### **DESEMPENHO:**

Atende às normas: ANSI Z87.1:1989 e ANSI Z87.1:2003. Aprovados para proteção aos olhos contra impactos de partículas volantes de velocidade até 45,7 m/s.

### **UTILIZAÇÕES:**

Em construção civil, indústrias químicas e petroquímicas, mineração e indústrias em geral, onde haja a necessidade de proteger os olhos contra impactos.

Deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho ou responsável pela empresa.

Por se tratar de um EPI é de uso pessoal e intransferível.

### **EMBALAGEM:**

Caixa com 20 peças

### **CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM:**

O equipamento deve ser mantido em local limpo, na embalagem original, em ambientes livres da luz solar, de vapores de solventes, poeiras e em temperatura ambiente.

### **VIDA ÚTIL:**

Variável conforme a condição de uso e higiene. Inspeção sempre antes de cada uso, quanto a danos e desgaste. Se o visor estiver defeituoso rachado ou riscado, ou se sofrer algum impacto substitua-o por novo. Não tente repará-lo.

### **3M Saúde Ocupacional**

Disque Segurança: 0800 550705

[www.3Mepi.com.br](http://www.3Mepi.com.br)

[www.youtube.com/3Mepi](http://www.youtube.com/3Mepi)

Revisado em Outubro 2011



# Boletim Técnico

## **LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS:**

Os óculos de segurança oferecem proteção limitada contra radiação luminosa e moderada contra riscos de impactos. Se os óculos se danificarem durante o uso, abandone a área imediatamente. Se o visor estiver defeituoso rachado ou riscado, substitua-o por novo. Não tente repará-lo. Nunca modifique ou altere este produto ou seu modo de uso. Não utilize como proteção para radiações de solda ou operações similares. Não utiliza para respingos químicos ou para exposição a vapores químicos.

## **INSTRUÇÕES DE LIMPEZA:**

Lave completamente as partes com solução de sabão comprovadamente neutro. Enxágue com água abundante. Seque com pano limpo e macio. Não use solventes ou outros produtos químicos para limpeza.

## **COMPOSIÇÃO:**

Lentes: policarbonato

Hastes: nylon

**PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES** e assistência em relação aos Produtos de Segurança e Proteção à Saúde 3M, entre em contato com seu representante local da 3M ou ligue para o Disque-Segurança 3M pelo 0800-0550705.