

Fabricante / Marca:	Conforto Artefatos de Couro Ltda / CONFORTO		
Endereço:	Rua Bartolomeu de Gusmão, 62 - Bairro Rincão CEP: 93.608-220 - Estância Velha - RS - Brasil		
Contato:	Fone/fax 51 3561-2801 E-mail: conforto@conforto.com.br Site: www.conforto.com.br		
Laboratório responsável pelo Relatório Técnico:	IBTeC – Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos		
Especificações adotadas constam nas Normas ABNT NBR 12576:1992, ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015			
Calçado Ocupacional:	Calçado que incorpora características para proteger o usuário dos danos que poderiam advir de acidentes, atendendo ainda todos os requisitos estabelecidos pela legislação vigente.		
Descrição EPI:	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobrel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica.		
Finalidade:	Proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes, onde haja necessidade de solado com resistência ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente (SRA), ao óleo combustível (FO).		
Referencia:	SV62	C.A.:	9128
Tamanho:	Do N.º 33 ao N.º 47	Unidade:	Par
Local Marcação do n.º C.A., Data Fabricação, Numeração e Fabricante:	A marcação do CA será feita internamente, no inserto interno.		
Cuidados com o EPI:	<ul style="list-style-type: none"> - Armazenar em lugar seco e ventilado por no máximo 180 dias. Aconselhável iniciar o uso antes do término desse período. Prazos longos de armazenamento podem alterar as propriedades do EPI; - Não use produtos de limpeza ou removedores para tirar manchas ou sujeiras; - Não secar sobre incidência de calor forçado, - Arejar e ventilar a sombra; - Se necessário, limpa-lo com um pano úmido; - Não use escova para limpar a sujeira, as certas podem danificar a costura. - Ao final de cada dia retire a palmilha interna (limpeza) para secar o suor absorvido. - Recomendamos usar cera em pasta para conservação do cabedal, cuidado para não passar cera no cano, pode manchar. - Identifique seu EPI para uso pessoal; - Verificar regularmente o estado de conservação do EPI; 		
Restrições:	Não utilizar o EPI em locais onde a simbologia aplicada não atenda		
Prazo de validade:	<p>Indeterminado, desde que seja colocado em uso antes de 6 meses de sua fabricação e utilizado em condições normais e adequadas ao uso a que se destina. Os principais sinais de desgaste que indicam que o calçado deve ser trocado (e sua validade estará vencida):</p> <ul style="list-style-type: none"> * Furos, rasgos, cortes ou perfurações no couro; * Furos, rasgos, cortes ou perfurações no solado; * Desgaste excessivo no solado, prejudicando suas características antiderrapantes; * Furos, rasgos, cortes ou perfurações na forração interna; * Caso o calçado cumpra com sua função de EPI (evitando algum acidente) e cuja consequência tenha comprometido a estrutura do calçado; * Sempre que apresentar algum dano que comprometa a proteção do usuário. 		
Inocuidade:	Este equipamento não possui substancias nocivas ao usuário		
Garantia:	Garantia contra defeitos de fabricação.		
Simbologia:	OI – Ocupacional isolante elétrico; SRA – Resistência ao escorregamento em piso de cerâmica com SLS; FO – Solado resistente ao óleo combustível.		
Palmilha interna removível:	Ensaio realizado com a palmilha removível presente, a utilização da palmilha deve ser adotado como forma de garantia dos ensaios e uso a que se destina.		